



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

## **Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg**

**Møtedato:** 22.08.2017  
**Møtetid:** kl. 18:30  
**Møtested:** Kirkekontoret Råkilveien 2

### **Tilstede:**

Kai Arne Wallin, Magne Grønlien, Pål Antonsen, Sidsel M. Schade, Kjell Lunde, Thormod Bjerkholt, Per Hugo Samuelsen, Kari Mangrud Alvsvåg.

### **Meldt forfall:**

Anne Margrethe Tangen, Ruth T.H Pettersen.

### **Saker**

#### **Sak 040/17 Møtebok Kirkelig fellesråd 13.06.17**

##### *Forslag til vedtak:*

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 13.06.17 godkjennes.

##### *Møtebehandling:*

##### *Vedtak:*

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 13.06.17 godkjennes.

#### **Sak 041/17 Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg**

##### *Forslag til vedtak:*

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 21.06.17 tas til orientering.

##### *Møtebehandling:*

##### *Vedtak:*

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 21.06.17 tas til orientering.

#### **Sak 042/17 Orienteringer til kirkelig fellesråd 22.08.17**

##### *Forslag til vedtak:*

Kirkelig fellesråd tar saken til orientering.

##### *Møtebehandling:*



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

## *Vedtak:*

Kirkelig fellesråd tar saken til orientering.

### **Sak 043/17 Opparbeidelse av parkeringsplasser ved kirkekontoret, Råkilveien 2**

#### *Forslag til vedtak:*

Parkeringsplass opparbeides ikke på det nåværende tidspunkt og det monteres heller ikke ladepunkt for el-bil.

#### *Møtebehandling:*

#### *Vedtak:*

Parkeringsplass opparbeides ikke på det nåværende tidspunkt og det monteres heller ikke ladepunkt for el-bil.

### **Sak 044/17 Tilstandsregistrering av kirkebygg**

#### *Forslag til vedtak:*

Tilstandsregistrering foretas av følgende kirker i prioritert rekkefølge og så langt midlene rekker.

#### **1 Sarpsborg kirke**

Kjente utfordringer: tak, gjenstående takrenner/beslag/nedløp, utvendig maling av vindusrammer, utskifting og reparasjon av en del råteskadde vindusrammer, full utskifting el-tavle/el-anlegg, enøk-tiltak og varmestyring, innvendig oppussing av gulv, vegger, himling og søyler.

#### **2 Tune kirke**

(listeført) Kjente utfordringer: utskifting av takskiferen mot nord, utbedring av lekkasjer fra taket ved vindu i kjøkken/dåpsrom, løs puss på toalett, setningsskader i trappetårn, manglende HC-toalett og garderobe, ønske om bygging av kirkestue bakerst i kirken med kjøkken og bygging av nytt trappetårn inneholdende toalett og garderobe. Menigheten har selv kr. 2.300.000,- til innredning av kirkestue. ENØK tiltak og varmestyring.

#### **3. Skjeberg kirke**

(fredet) Kjente utfordringer; Tårnbeslaget må byttes. Det er også registrert behov for å ta hånd om de utvendige jernankrene i vestveggen, som rustet og sprenger seg ut gjennom pussen. Det er ikke toaletter i kirken, besøkende henvises til å bruke toaletter i kjelleren på nabohuset, hvor det ikke er tilgang for rullestolbrukere.

#### **4. Varteig kirke**

(listeført) Kjente utfordringer: utvendig skraping/maling, ny branndør/rømningsvei, flytting av rullestolrampe til den nye rømningsveien.

#### **5. Ingedal kirke**

(fredet) Kjente utfordringer; yttertaket er lagt om, men fagmessigheten må kontrolleres, hovedtrappa mangler fast rullestolrampe, det finnes ikke HC-toalett.



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

## 6. Ullerøy kirke

(listeført) Kjente utfordringer; behov for utvendig skraping og maling, det rapporteres om noe vanninntrenging, ved tung nedbør og vind, fra tårnet gjennom taket til galleriet.

## 7. Holleby kirke

Kjente utfordringer: dårlig yttertak/takstein av sement som er i ferd med å gå i oppløsning, sannsynlig behov for reparasjon/utbedring av skader i undertaket, sjekk av beslag og nedløp, enøk/isolering, oppvarming/varmestyring.

## 8. Solli kirke

Kjente utfordringer: utvendig skraping/maling, omlegging av yttertaket/ny takstein, reparasjon av eventuelle skader i undertaket, sjekk av beslag og nedløp, enøk/isolering, oppvarming/varmestyring.

### *Møtebehandling:*

Det ble i møte fremmet forslag om at alle kirkebygg skal føres i prioriteringslisten og i følgende rekkefølge: 9, Hafslund, 10 Skjebergdalen, 11 Hafslundsøy og 12 Greåker.

### *Vedtak:*

Tilstandsregistrering foretas av følgende kirker i prioritert rekkefølge og så langt midlene rekker.

## 1 Sarpsborg kirke

Kjente utfordringer: tak, gjenstående takrenner/beslag/nedløp, utvendig maling av vindusrammer, utskifting og reparasjon av en del råteskadde vindusrammer, full utskifting el-tavle/el-anlegg, enøk-tiltak og varmestyring, innvendig oppussing av gulv, vegger, himling og søyler.

## 2 Tune kirke

(listeført) Kjente utfordringer: utskifting av takskiferen mot nord, utbedring av lekkasjer fra taket ved vindu i kjøkken/dåpsrom, løs puss på toalett, setningsskader i trappetårn, manglende HC-toalett og garderobe, ønske om bygging av kirkestue bakerst i kirken med kjøkken og bygging av nytt trappetårn inneholdende toalett og garderobe. Menigheten har selv kr. 2.300.000,- til innredning av kirkestue. ENØK tiltak og varmestyring.

## 3. Skjeberg kirke

(fredet) Kjente utfordringer; Tårnbeslaget må byttes. Det er også registrert behov for å ta hånd om de utvendige jernankrene i vestveggen, som rustet og sprenger seg ut gjennom pussen. Det er ikke toaletter i kirken, besøkende henvises til å bruke toaletter i kjelleren på nabohuset, hvor det ikke er tilgang for rullestolbrukere.

## 4. Varteig kirke

(listeført) Kjente utfordringer: utvendig skraping/maling, ny branndør/rømningsvei, flytting av rullestolrampe til den nye rømningsveien.

## 5. Ingedal kirke

(fredet) Kjente utfordringer; yttertaket er lagt om, men fagmessigheten må kontrolleres,

hovedtrappa mangler fast rullestolrampe, det finnes ikke HC-toalett.

#### **6. Ullerøy kirke**

(listeført) Kjente utfordringer; behov for utvendig skraping og maling, det rapporteres om noe vanninntrenging, ved tung nedbør og vind, fra tårnet gjennom taket til galleriet.

#### **7. Holleby kirke**

Kjente utfordringer: dårlig yttertak/takstein av sement som er i ferd med å gå i oppløsning, sannsynlig behov for reparasjon/utbedring av skader i undertaket, sjekk av beslag og nedløp, enøk/isolering, oppvarming/varmestyring.

#### **8. Solli kirke**

Kjente utfordringer: utvendig skraping/maling, omlegging av yttertaket/ny takstein, reparasjon av eventuelle skader i undertaket, sjekk av beslag og nedløp, enøk/isolering, oppvarming/varmestyring.

#### **9. Hafslund kirke**

Kjente utfordringer: Lekkasjeutfordringer i tårnet i forbindelse med lukene. Hovedtrapp i dårlig forfatning. Liten kapasitet når gjelder oppvarming på kalde dager. Dårlig ventilasjon. Orgel trenger omfattende vedlikehold og ønskes ombygd.

#### **10. Skjebergdalen kirke**

Dårlig taksten og uvisst om undertaket er tett. Oppgraderingsbehov av El-tavle. Varmeanlegget i kirkerommet må skiftes. Behov for innvending maling.

#### **11. Hafslundsøy kirke**

Utfordringer i forbindelse med ventilasjon. Utvendig listverk rundt vinduene i østre gavlvegg delvis råttent. Tak/takpapp bør sjekkes.

#### **12. Greåker kirke**

Klokketårnet bør sjekkes for råteskader, utbedres og beises/males. Behov for oppgradering av el-tavle/el-anlegg. Bæresøyle på sørvegg har råteskader som bør utbedres.

Saksutskrift: Sarpsborg kommune

#### **Sak 045/17 Fremtidig kirkestruktur**

##### *Forslag til vedtak:*

Prosten i samarbeid med prestene og de daglige ledere utarbeider en prioritert og begrunnet liste over hvilke kirkebygg som må beholdes og hvilke kirker som kan fases ut over tid sett ut fra hovedformålet – et aktivt engasjement i den evangelisk-lutherske folkekirke.

Aktivitetsnivået i det enkelte kirkebygg må fremgå av listen.



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Samtidig må de utarbeides et begrunnet forslag for om sokn bør slås sammen og konsekvensene dette vil få for antall prestestillinger m.m.

Frist settes til 7. november 2017.

*Møtebehandling:*

Med dagens kirkestruktur og regelverk er det en utfordrende oppgave å fase ut kirkebygg. Sokn, biskop og departementet skal være involvert i prosessen. Fellesrådet ønsker utsette saken for å finne en best mulig saksgang for å imøtekomme kommunes vedtak om fremtidig kirkestruktur i Sarpsborg kommune.

*Vedtak:*

Saken utsettes

## **Sak 046/17 Fremtidig gravplass struktur**

*Forslag til vedtak:*

Leder for kirkegårdsforvaltningen i samarbeid med administrasjonen setter opp en anbefalt og begrunnet liste over hvilke gravplasser som på sikt bør/kan fases ut og hvilke konsekvenser dette vil få for de som sokner til de enkelte gravplasser.

Frist settes til 7. november 2017.

*Møtebehandling:*

Det ble i møte vedtatt følgende forslag til vedtaket: Listen over hvilke gravplasser som bør/kan fases ut må inneholde argumenter for og imot nedleggelse.

*Vedtak:*

Leder for kirkegårdsforvaltningen i samarbeid med administrasjonen setter opp en anbefalt og begrunnet liste over hvilke gravplasser som på sikt bør/kan fases ut og hvilke konsekvenser dette vil få for de som sokner til de enkelte gravplasser. Denne listen må inneholde argumenter for og imot nedleggelse.

Frist settes til 7. november 2017.

## **Sak 047/17 Kjøp av gressklipper**

*Forslag til vedtak:*

Tilbudet fra Felleskjøpet Agri SA om kjøp av John Deere 1550 4WD/ diesel til kr 189 529,- eks. mva aksepteres.

*Møtebehandling:*



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

## Vedtak:

Tilbudet fra Felleskjøpet Agri SA om kjøp av John Deere 1550 4WD/ diesel til kr 189 529,- eks. mva aksepteres.

## Sak 048/17 Innspill til kommunens handlingsplan 2018-2021

### Forslag til vedtak:

### Møtebehandling:

1. Leder av kirkelig fellesråds notat vedr. Handlingsplan 2018 -2021 ble lagt fram i møte og ble gjennomgått. Prioriteringslisten i f m teknisk gjennomgang av kirkebygg som ble vedtatt i sak 44/17 ble satt inn i notatet.
2. Forslag til nye betalingssatser som skal vedtas av bystyret ble lagt fram i møte. Når det gjelder betaling for kremasjonstjenester overlates det til bystyret å fastsette en evt. kremasjonsavgift for Sarpsborgs innbyggere. Det vises til dagens satser for intern og ekstern fakturering. (vedlegg 2)

### Vedtak:

De fremlagte forslag til Handlingsplan 2018-2021 vedtas.

Følgende forslag til betalingssatser for 2018 vedtas:

Tekst	2017	Forslag 2018
Gravlegging/ kremasjon - for innbyggere fra andre kommuner	4 960	5 950
Begravelse/ bisettelse – leie av kapell/ bruk av utstyr for innbyggere i Sarpsborg kommune	920	1 010
Begravelse/ bisettelse – leie av kapell/ bruk av utstyr for innbyggere fra andre kommuner	1 540	1 850
Urneforsendelse	540	650
Urnedsettelse – for innbyggere fra andre kommuner	840	1 010
Gravfesteavgift – kistegrav	230	255
Gravfesteavgift – urnegrav	190	210
Fjerning av gravminne inkl. mva.	510	610
Bolting av gravminne inkl. mva.	720	865
Oppretting av gravminne inkl. mva.	720	865
Andre tjenester, pris pr. time + materialer inkl. mva.	490	590
Gravlegging på navnet minnelund inkl. mva.	5 000	5 500
Betaling for kremasjon for innbygger i Sarpsborg kommune		

Det overlates til Sarpsborg kommune å fastsette en evt. kremasjonsavgift.



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saksutskrift m/vedlegg: Sarpsborg kommune

## **Sak 049/17 Lukket**

*Forslag til vedtak:*

*Møtebehandling:*

Det ble i møte lagt frem et dokument vedr. saken.

*Vedtak:*

Forslag til vedtak som fremkom i dokumentet ble vedtatt.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad  
økonomikonsulent